簡易参照ガイド - 洗浄と消毒

Maxi Sky 2

警告

目と皮膚の怪我を防ぐために、保護用めがねと手袋を必ず装着してください。万一目に入った場合、大量の水で洗い流してください。目や皮膚が炎症を起こしている場合、医師にご相談ください。
消毒剤の取扱説明書と製品安全データシートを必ずお読みください。

許可された消毒剤	第四級アンモニウム ≤ 0.21% (2,100 ppm)	イソプロピルアルコール ≤ 70%	フェノール ≤ 1.56% (15,600 ppm)	漂白剤 ≤ 1% (10,000 ppm)	過酢酸 ≤ 0.25% (2,500 ppm)	過酸化水素 ≤ 1.5%
Basic Ceiling Lifter モデルおよび Maxi Sky 2 Ceiling Lifter モデル（ウーブンナイロン製ストラップ）	X	X	X			
Maxi Sky 2 Infection Control モデル（非多孔性ストラップ）	X	X	X	X	X	X
他の付属品 * および **	X	X	X	X	X	X
2- 点式スプレッダーバー M サイズ (700-05461-BOX) および 4 点式スプレッダーバー (700-05443)	X	X	X			
ストレッチャーフレーム (700-19522) およびモルグストレッチャー (700.05380, 700.05385, 700-05382, 700-05387)	X	X	X			
手動オープン DPS (700-19340-BOX)	X	X	X	X		
2- 点式スプレッダーバー M サイズ (700-19415)	X	X	X	X***	X***	X***
2- 点式スプレッダーバー S サイズ (700-19420) および 2 点式 IC スプレッダーバー M サイズ (700-19470)	X	X	X	X	X	X
4 点式スプレッダーバー (700-19430) およびストレッチャーフレーム (700-15695)	X	X	X	X	X	X
手動式フラット DPS (700-19475, 700-19200)	X	X	X	X	X	X
手動オープン DPS (700-19480)	X	X	X	X	X	X
M サイズ PDPS (700-19350) および L サイズ PDPS (700-19355)	X	X	X	X	X	X

* WCS コネクタの金属部分は、漂白剤と過酸化水素に繰り返しさらされると腐食する場合があります。

** ハンドセット、WCS および PDPS ケーブルが漂白剤または過酸化水素に繰り返し接触すると、汚れが付着する可能性があります。

*** この特定のモデルのカバーはパッド付きビニールまたはプラスチックの場合があります。ビニールの場合、これらの消毒剤は使用しないでください。

arjo
with people in mind

新しい患者様に対応する前に洗浄と消毒を行なってください。

必要な付属品：
- 保護用めがねと手袋
- 使い捨てクロス

洗浄

1. 水に浸した布を使用して、リフトと付属品の上から下まで残留物を取り除きます。
2. 温水と洗浄液で湿らせた布を使用してください。
3. すべての残留物を除去しながら、装置を上から下に拭いてください。
4. きれいな水で湿らせた清潔な布を使用して、すべての洗浄液をふきとります。
5. 乾いた布できれいに拭き取ってください。

以下の場所には汚れや微生物が含まれている可能性が高いため、注意を払ってください。
- ハンドコントロールの端
- ハンドコントロールの背面とハンドル
- スプレッダーバーとストラップの結合部
- フレームとスプレッダーバーのカバー
- 緊急停止コード
- ストラップ

消毒

6. Maxi Sky 2 と付属品は、互換性のある消毒剤のいずれかを含む溶液で拭いてください。
7. 消毒方法は、使用する医療施設や国に応じて、地域や国のガイドラインに準拠している必要があります。ご不明な点は、地域の感染管理担当者にご相談ください。

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

with people in mind